
# ■神戸市勤労会館と東横インの詳細を調査しました。

調査日: 10月8日(火)午後2時~3時半

担当者: 島本義、ヘルパー、島本次男

坂上、ヘルパー、十川


#### ●東横イン・EVについて






#### ●東横イン・客室(廊下幅)

- ・廊下と部屋の関係
- •廊下幅:1m 57cm
- ・車いす同士のすれ違いは 手動・電動共に可能
- ・部屋に入る時には直角に まっすぐ入るのは可能







### ●東横イン・客室 pattern1(入口ドア)


- ・入口ドア、ベッド位置関係
- ·入口幅:71cm
- ・ドアのレバーハンドルが出ているので注意
- ・ベッドを窓際へ寄せた場合
- ・ベッドサイドの照明台が移動しにくい
- 部屋に入った方向で部屋から出る
- •方向転換不可
- ※初めと最後にベッドを移動するのは容易






- ●東横イン・客室 pattern2(入口ドア)
- ・入口ドア、ベッド位置関係
- ·入口幅:71cm
- ・ドアのレバーハンドルが出ているので注意
- ・ベッドを窓際へ寄せ、1台は横向けにした場合
- ベッドサイドの照明台が移動しにくい
- 部屋に入った方向で部屋から出る
- •方向転換不可
- ※初めと最後にベッドを移動するのは大変










## ●東横イン・客室 pattern3(入口ドア)

- ・入口ドア、ベッド位置関係
- •入口幅:71cm
- ・ドアのレバーハンドルが出ているので注意
- ・ベッドを窓際へ寄せ、1台は横向けから奥へ 入れ込む場合
- ・ベッドサイドの照明台が移動しにくい
- ・部屋の中で方向転換が可能
- ・電動車いすの場合、ゆとりが無いので操作 を慎重にすること

※初めと最後にベッドを移動するのは大変







1,570廊下幅

### ●東横イン・外部スロープ

- ・東横インと神戸市勤労会館との間にあるスロープ
- ・少し狭く曲がりが急で短いが、ゆっくり曲がれば十分通過することはできる
- ・ホテルのドアがホテル側からしか開かない可能性あり

